



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司			产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块			出货日期: 2023.2.24			
产品型号/料号: GX3-LSM-02KGM-01D/2001020A057			回厂日期: 2023.2			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库			☐ 保修 ☒ 非保修			
异常描述: 出图效果暗						
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器出光弱				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他				
	纠正预防措施	更换激光器				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	808 激光器	WHS62425	LM-808-C30S-F400NA15	1	/	/
/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	
维修费用	☐ 无					
	☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					

结 论:

合格

负责人:

陈强

检验员:

李婷婷

时 间:

2023.2.24

品质专用章