



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co., Ltd
苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司	产品数量: 1
产品名称: 激光光源采集模块	出货日期:
产品型号/料号: GX3-LSM-04KGM-01A/2007020A062	回厂日期: 2023.8.29
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库	☒ 保修 ☐ 非保修


异常描述: 相机损坏

检测结果及原因分析	相机损坏
	不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他

产品检测及维修记录

纠正预防措施

更换相机后出图正常



更换配件明细

物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

维修费用

☒ 无

☐ 有

硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____

结论:

合格

负责人:

刘云

