



### 产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2023. 10. 13			
产品型号: GX2-LSM-01KCM		回厂日期: 2023. 10.			
<input type="checkbox"/> 样机入库 <input checked="" type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 退换货入库		<input type="checkbox"/> 保修 <input checked="" type="checkbox"/> 非保修			
异常描述: 模块上电无法正常工作					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测结果及原因分析	电源板、驱动板损坏			
		不良原因: <input type="checkbox"/> 使用不良 <input type="checkbox"/> 寿命到限 <input type="checkbox"/> 设计不良 <input type="checkbox"/> 工艺不良 <input type="checkbox"/> 物料不良 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
	纠正预防措施	更换电源板、驱动板			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
维修费用	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有    硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结 论:

检 验 员:

负 责 人:

时 间: