



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd
苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2022. 11.			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A 2210020A050		回厂日期: 2023. 11.			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 模块出图偶尔变暗					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	内部螺丝松动			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他			
	纠正 预防 措施	重新调试, 升级 30W 激光器为 35W 激光器			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			

结 论: **合格**

负责人: *Ali*

检验员: *张婷婷*

时

