



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期:				
产品型号/SN: GX3-LSM-02KCM-01A SN: 2201020A055		回厂日期: 2025.5				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 相机出图暗						
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	经检测, 模块激光器出光衰减				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正 预防 措施	更换 35W 激光器				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	808 激光器	/	/	1	/	
维修费用 ☒ 无						
☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____						

结 论:

合格

负责人:

朱平

检验员:

李婷婷

时 间:

2025.5.21

